

MŰSZAKI LEÍRÁS

1149 Budapest, Angol u. 44. fszt.2.

HRSZ: 31823/0/A/2

Közműellátottság:

1. **Vízellátás:** biztosított,
Fogyasztásmérő: **száma** **állása** **helye**
 1620571218 57,74 WC

2. **Elektromos ellátás:** biztosított
Fogyasztásmérő: **száma** **állása** **helye**
 9973794142 17804 Kapualj

3. **Gázellátás:** biztosított
Fogyasztásmérő: **száma** **állása** **helye**
 1200816978 0,11 Helyiség

4. **Fűtés:** biztosított, parapet gázkonvektor

Berendezési tárgyak:

- Fűtőkészülék:
 - 1 db parapet gázkonvektor
- Használati melegvíz termelő berendezés: 1 db V4- tip. gázbojler
- WC berendezés (csésze, ülőke, tartály) : 1 db
- Kézmósó csapteleppel: 1 db

Nyílászárók:

- **Bejárati ajtó:**
 - Egyszárnyú fa, üvegezett, portálba épített 1 db.
 - Nyitható biztonsági rács 1 db
- **Belső ajtók:**
 - Fa szerkezetű egyszárnyú ajtó 1 db
- **Ablakok:**
 - Portálba épített fix beépítésű, fa szerkezetű
 - Felülvilágító fa szerkezetű 1 db
 - Biztonsági rács 1 db.

Padlóburkolatok:

- Helyiségben járólap.
- WC-ben járólap.

Helyreállítás műszaki tartalma:**1. Helyiség :**

- 1 db egyszárnyú bejárati ajtó illesztés, javítás, beállítás.
- Parapet gázkonvektor karbantartása, besabályozása.
- Kéménytisztító ajtó cseréje fém ajtóra.
- Üveg csere

2. WC helyiség:**Általános feladatok:**

- Elektromos hálózat átvizsgálása, esetleges hibák javítása.
- Villanszerelés után villamos biztonsági felülvizsgálat végzése, megfelelő minősítésű dokumentum készítése
- Gázszerelés után gáz műszaki biztonsági vizsgálat elvégzése, minősítő irat készítése.

Budapest, 2025. szeptember 10.